


УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МБОУ СОШ № 4  
 имени Л.И.Золотухиной  
 С.А.Гуляев  
 2024г.



**Отчет по выполнению предписания**  
 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
 Ханты-Мансийского автономного округа –Югры в городе Сургуте и Сургутском районе от  
 17.09.2024 года №192

№ п/п	Предписание	Мероприятие по устранению замечаний	Сроки выполнения	Результат
1	Площадка для сбора отходов не оборудована ограждением с 3-х сторон высотой не менее 1 м	Установить площадку для сбора отходов	До 16.01.2025	Не выполнено
2	На 3 этаже отсутствуют санитарные узлы для мальчиков и для девочек (дети ходят в санитарные узлы на 2 этаже), в санитарных узлах для мальчиков на 2 этаже туалетные кабины не оборудованы дверьми	Туалетные кабины оборудовать дверями	До 16.01.2025	Не выполнено
3	На момент проведения обследования в санузле для мальчиков и санузле для девочек на 2 этаже обнаружены дефекты пола в виде трещин и частичного отсутствия керамических плит	Устранить дефекты пола	До 16.01.2025	Не выполнено
4	В санитарном узле для девочек на 1 этаже обнаружены дефекты потолка в виде следов течи и трещин, дефекты стен и дверных проемов в виде трещин	Устранить дефекты потолка, стен, дверных проемов	До 16.01.2025	Не выполнено
5	В санитарном узле для персонала (1 этаж) обнаружены дефекты стен в виде трещин и провалов	Устранить дефекты стен	До 16.01.2025	Не выполнено
6	На момент проведения обследования в помещении для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств обнаружены дефекты стен, потолка, оконных проемов в виде трещин и дефекты	Устранить дефекты потолка, оконных проемов	До 16.01.2025	Не выполнено

	пола в виде волнообразных углублений			
7	На момент обследования в коридоре на 3 этаже присутствуют дефекты стен и потолка в виде трещин и дефекты дверей в виде сколов, так же в коридоре на 1 этаже имеются дефекты потолка в виде трещин	Устранить дефекты стен, потолка, дверей	До 16.01.2025	Не выполнено
8	В кабинете приема врача обнаружены дефекты пола в виде трещин линолеума	Устранить дефекты пола	До 16.01.2025	Не выполнено
9	На 1 и 3 этажах имеются дефекты дверей (вход в правое и правое крыло) в виде сколов и трещин стекла	Устранить дефекты пола	До 16.01.2025	Не выполнено
10	На момент обследования в учебных кабинетах отсутствуют ограждение установка отопительных приборов	Установить в учебных кабинетах ограждающие устройства отопительных приборов	До 16.01.2025	Не выполнено

11	Практически во всех учебных кабинетах имеются дефекты стен, потолков	Устранить дефекты стен	До 16.01.2025	Не выполнено
12	На момент обследования кабинетов №№ 33, 28, 22, 20, 17, кабинет технологии для девочек не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле	дополнительными источниками искусственного освещения	До 16.01.2025	Не выполнено
13	На момент обследования кабинет физики и кабинет биологии не обеспечены холодным и горячим водоснабжением	Обеспечить кабинет физики и кабинет биологии холодным и горячим водоснабжением	До 16.01.2025	Не выполнено
14	В кабинетах №№ 20, 22 система общего освещения обеспечена люминесцентными лампами с разными спектрами светового излучения	дополнительными источниками искусственного освещения	До 16.01.2025	Не выполнено

15	В кабинете технологии для девочек обнаружены дефекты пола в виде провалов напольного покрытия и дефекты стен в виде трещин	Устранить дефекты пола	До 16.01.2025	Не выполнено
16	В кабинете технологии для мальчиков на потолке присутствуют дефекты в виде следов течи	Устранить дефекты потолка	До 16.01.2025	Не выполнено
17	Согласно протоколу лабораторных исследований, дезинфицирующий раствор имеет массовую долю активного хлора	Провести повторное лабораторное исследование	До 01.10.2024	Выполнено
18	Кабинет №№ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29 площадь на одного обучающегося не соответствует нормам	Предусмотреть количество обучающихся в классах исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, при соблюдении требований к расстановке мебели и учебных кабинетов, согласно требованиям п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	До 16.01.2025	Не выполнено

19	Также над всем оборудованием, которое является источником выделения пыли, отсутствует местная система вытяжной вентиляции	Установить вытяжную систему	До 16.01.2025	Не выполнено
20	На момент обследования в учебных кабинетах отсутствует ограждение устройства отопительных приборов	Установить в учебных кабинетах ограждающие устройства отопительных приборов	До 16.01.2025	Не выполнено

Заместитель директора по АХР  
Савранская Юлия Юрьевна, 8(3462)25-64-59, 64-62-41