

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 4

имени Л.И. Золотухиной

С.А. Гуляев

2024г.



План мероприятий по устранению предписания
 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
 Ханты-Мансийского автономного округа –Югры в городе Сургуте и Сургутском районе от
 17.09.2024 года № 192

№ п/п	Предписание	Мероприятие по устранению замечаний	Сроки выполнения	Результат
1	Площадка для сбора отходов не оборудована ограждением с 3-х сторон высотой не менее 1 м	Капитальный ремонт	До 16.01.2025	
2	На 3 этаже отсутствуют санитарные узлы для мальчиков и для девочек (дети ходят в санитарные узлы на 2 этаже), в санитарных узлах для мальчиков на 2 этаже туалетные кабины не оборудованы дверьми	Капитальный ремонт	До 16.01.2025	
3	На момент проведения обследования в санузле для мальчиков и санузле для девочек на 2 этаже обнаружены дефекты пола в виде трещин и частичного отсутствия керамических плит	Текущий ремонт	До 16.01.2025	
4	В санитарном узле для девочек на 1 этаже обнаружены дефекты потолка в виде следов течи и трещин, дефекты стен и дверных проемов в виде трещин	Текущий ремонт	До 16.01.2025	
5	В санитарном узле для персонала (1 этаж) обнаружены дефекты стен в виде трещин и провалов	Текущий ремонт	До 16.01.2025	
6	На момент проведения обследования в помещении для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и	Текущий ремонт	До 16.01.2025	

	хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств обнаружены дефекты стен, потолка, оконных проемов в виде трещин и дефекты пола в виде волнообразных углублений			
7	На момент обследования в коридоре на 3 этаже присутствуют дефекты стен и потолка в виде трещин и дефекты дверей в виде сколов, так же в коридоре на 1 этаже имеются дефекты потолка в виде трещин	Текущий ремонт	До 16.01.2025	
8	В кабинете приема врача обнаружены дефекты пола в виде трещин линолеума	Капитальный ремонт	До 16.01.2025	
9	На 1 и 3 этажах имеются дефекты дверей (вход в правое и правое крыло) в виде сколов и трещин стекла	Текущий ремонт	До 16.01.2025	
10	На момент обследования в учебных кабинетах отсутствуют ограждение установка отопительных приборов	Капитальный ремонт	До 16.01.2025	
11	Практически во всех учебных кабинетах имеются дефекты стен, потолков	Капитальный ремонт	До 16.01.2025	
12	На момент обследования кабинетов №№ 33, 28, 22, 20, 17, кабинет технологии для девочек не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле	Капитальный ремонт	До 16.01.2025	
13	На момент обследования кабинет физики и кабинет биологии не обеспечены холодным и горячим водоснабжением	Капитальный ремонт	До 16.01.2025	
14	В кабинетах №№ 20, 22 система общего освещения обеспечена люминесцентными лампами с разными спектрами светового излучения	Капитальный ремонт	До 16.01.2025	

15	В кабинете технологии для девочек обнаружены дефекты пола в виде провалов напольного покрытия и дефекты стен в виде трещин	Капитальный ремонт	До 16.01.2025	
16	В кабинете технологии для мальчиков на потолке присутствуют дефекты в виде следов течи	Капитальный ремонт	До 16.01.2025	
17	Согласно протоколу лабораторных исследований, дезинфицирующий раствор имеет массовую долю активного хлора	Провести повторное лабораторное исследование	До 01.10.2024	
18	Кабинет №№ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29 площадь на одного обучающегося не соответствует нормам	После проведения капитального ремонта	До 16.01.2025	
19	Также над всем оборудованием, которое является источником выделения пыли, отсутствует местная система вытяжной вентиляции	Капитальный ремонт	До 16.01.2025	
20	На момент обследования в учебных кабинетах отсутствует ограждение устройства отопительных приборов	Капитальный ремонт	До 16.01.2025	

Заместитель директора по АХР
Савранская Юлия Юрьевна, 8(3462)25-64-59, 64-62-41