

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента  
Администрации города  
Т.Н. Османкина  
«18» 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 4  
Л.А. Старцева  
«19» 2015 г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней  
общеобразовательной школы № 4

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Здание общеобразовательного учреждения
- 1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 628401, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Сургут, ул. Федорова, 6
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4202,9 кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 24788,09 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1969, последнего капитального ремонта – 2001 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное юридическое наименование – согласно Уставу: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4, краткое наименование: МБОУ СОШ № 4
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, 628401, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Сургут, ул. Федорова, 6
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) департамент образования Администрации города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Сургут, ул. Гагарина, 11

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 950 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 3-х направлениях, вблизи объекта располагаются:

- одна остановка «Универмаг Сургут» с расстоянием до объекта с чётной стороны ул. Щепеткина – 100 м., и проходящими маршрутами автобусов № 1, 5А, 8, 47 маршрутных такси № 12, 71;

- одна остановка «Универмаг Сургут» с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул. Рыбников – 10 м., и проходящими маршрутами автобуса № 21;

- одна остановка «Универмаг Сургут» с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул. Щепеткина – 45 м., и проходящими маршрутами автобусов № 1, 5А, 8, 21, 47, маршрутных такси № 12, 33, 71, 31.

Переход через проезжую часть возможен через приподнятый пешеходный переход не оснащенный светофором.

Пешеходные переходы оборудованы пандусами, для спуска-подъёма колясочников.

(Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту)

- № 1, № 5А, № 8 № 47, № 21- задействованы низкопольные автобусы адаптированы для перевозки маломобильных групп населения.

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 45 м.

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин. (быстрый шаг); 3 мин. (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет регулируемые: регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет (перепады высоты существуют)*  
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет (нет)*

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4.	с нарушениями зрения	«ДУ»
5.	с нарушениями слуха	«ДУ»
6.	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД-В
2.	Вход (входы) в здание	ВНД-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД-В
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД-В
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-В
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-В
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** отсутствует доступ на объект инвалидов и МГН

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: в рамках муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): отсутствует доступ.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем(с общественными организациями).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: -

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: окружной территориальной информационной системы ХМАО-Югры раздел «Доступная среда»; на сайте: <http://school4.admsurgut.ru> (наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «10» июля 2015 г.

2. Акта обследования объекта: № акта б/н от «10» ноября 2014 г.

Паспорт составлен рабочей группой по паспортизации объектов социальной сферы г. Сургута при координационном совете по делам инвалидов (протокол № 2 от 04.08.2015).

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СОШ № 4

Л.А. Старцева

«10» июля 2015 г.



**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание общеобразовательного учреждения
- 1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 628401, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Сургут, ул. Федорова, 6
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4202,9 кв.м,  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 24788,09 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1969, последнего капитального ремонта – нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное юридическое наименование – согласно Уставу: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4, краткое наименование: МБОУ СОШ № 4
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, 628401, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Сургут, ул. Федорова, 6
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) департамент образования Администрации города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Сургут, ул. Гагарина, 11

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 950 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 3-х направлениях, вблизи объекта располагаются :

- одна остановка «Универмаг Сургут» с расстоянием до объекта с чётной стороны ул. Щепеткина – 100 м., и проходящими маршрутами автобусов № 1, 5А, 8, 47 маршрутных такси № 12, 71;

- одна остановка «Универмаг Сургут» с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул. Рыбников – 10 м., и проходящими маршрутами автобуса № 21;

- одна остановка «Универмаг Сургут» с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул. Щепеткина – 45 м., и проходящими маршрутами автобусов № 1, 5А, 8, 21, 47, маршрутных такси № 12, 33, 71, 31.

Переход через проезжую часть возможен через приподнятый пешеходный переход не оснащенный светофором.

Пешеходные переходы оборудованы пандусами, для спуска-подъёма колясочников.

(Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту)

- № 1, № 5А, № 8 № 47, № 21- задействованы низкопольные автобусы адаптированы для перевозки маломобильных групп населения.

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 45 м

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин. (быстрый шаг); 3 мин. (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет регулируемые: регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет (перепады высоты существуют)*  
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет (нет)*

### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4.	с нарушениями зрения	«ДУ»
5.	с нарушениями слуха	«ДУ»
6.	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 4. Управленческое решение

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6.	Система информации на объекте (на всех	Текущий ремонт,



	зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: окружной территориальной информационной системы ХМАО-Югры раздел «Доступная среда»; на сайте: <http://school4.admsurgut.ru>

(наименование сайта, портала)

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано: Бодрая Ирина Владимировна, заместитель директора по АХР, телефон 25-87-76, email: sc4@admsurgut.ru  
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

  
УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ СОШ № 4  
Л.А.Старцева  
« 10 » 11 2014 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ (ОСИ)**

г. Сургут

« 10 » 11 2014 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование(вид) объекта Здание образовательного учреждения
- 1.2. Адрес объекта Российская Федерация, 628401, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра АО, г.Сургут, ул.Федорова, 6.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 3 этажа, 4202,9 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 24788,09 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1969, последнего капитального ремонта -2001
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не предусмотрено
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 (краткое наименование): МБОУ СОШ №4
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, 628401, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра АО, г.Сургут, ул. Федорова, 6.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация образовательная деятельность МБОУ СОШ № 4 осуществляется в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности от 21 октября 2014 года, регистрационный № 1710, серия 86Л01 № 0000916, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Срок действия лицензии бессрочно.

Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности согласно муниципальному заданию, установленному учредителем. Учреждение осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, следующие виды деятельности:

*Основная образовательная деятельность:*

- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее (полное) общее образование.

*Оказание дополнительных образовательных услуг.*

### **3. Состояние доступности объекта**

#### **3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 3-х направлениях, вблизи объекта располагаются :

- одна остановка «Универмаг Сургут» с расстоянием до объекта с чётной стороны ул. Щепеткина – 100 м., и проходящими маршрутами автобусов № 1, 5А, 8, 47 маршрутных такси № 12, 71;

- одна остановка «Универмаг Сургут» с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул. Рыбников – 10 м., и проходящими маршрутами автобуса № 21;

- одна остановка «Универмаг Сургут» с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул. Щепеткина – 45 м., и проходящими маршрутами автобусов № 1, 5А, 8, 21, 47, маршрутных такси №12, 33, 71, 31.

Переход через проезжую часть возможен через приподнятый пешеходный переход не оснащенный светофором.

Пешеходные переходы оборудованы пандусами, для спуска-подъёма колясочников.

(Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту)

- №1, № 5А, № 8 №47, № 21- задействованы низкопольные автобусы адаптированы для перевозки маломобильных групп населения.

#### **3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 45 м

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин. (быстрый шаг); 3 мин. (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет регулируемые: регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (перепады и высоты существуют)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет(нет)

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ на фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД-В	1,2,3	1 - 6
2	Вход (входы) в здание	ВНД-В	4,5,6,7	7 - 9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД-В	8,9,10,11	10 - 23
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД-В	12,13	16-26
5	Санитарно- гигиенические помещения	ВНД-В	14,15	27-30
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-В	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД-В	-	1-3

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### **3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: отсутствует доступ на объект инвалидов и МГН**

#### **4. Управленческое решение(проект)**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: в рамках муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014-2020 гг».

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение оптимальной доступности объекта для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) отсутствует доступ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование с вышестоящей организацией, согласование с потребителем (общественными организациями)

4.4.1. Рабочая группа по паспортизации объектов социальной сферы при координационном совете по делам инвалидов. Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов руководитель региональной общественной организации инвалидов «Тифлопуть»- Филатов С.И.

Председатель Сургутской общественной организации инвалидов всероссийского общества инвалидов- Соколова Л.Е

4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата, прилагается \_\_\_\_\_).

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ:

Насайте: <http://school4.admsurgut.ru>; В окружной территориальной информационной системе ХМАО-Югры (раздел «Доступная среда»)

## 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |   |        |
|---|--------|
| 1. Территории, прилегающей к зданию участка | на 4л. |
| 2. Входа (входов) в здание                  | на 4л. |
| 3. Путей движения в здании                  | на 7л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта         | на 4л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений        | на 4л. |
| 6. Системы информации на объекте            | на 2л. |

Результаты фотофиксации на объекте МБОУСОШ № 4 на 30л.

Пэтажные планы на 3 л.

План прилегающей территории на 2 л.

Руководитель  
рабочей группы

Заместитель директора по АХР Бодря И.В.

(Подпись)

Члены рабочей группы:


Ведущий инженер отдела эксплуатации и обеспечения безопасности  
департамента образования Администрации города Сургута –  
Арсанбекова Т.В.

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Ведущий специалист архитектурно-планировочного отдела департамент  
архитектуры и градостроительства  
Администрации города Сургута –Белоконь П.В.

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Главный специалист отдела по ремонту и содержанию автомобильных  
дорог дорожно-транспортного управления департамент городского  
хозяйства Администрации города Сургута  
Байков А.Б.

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов  
Руководитель региональной общественной организации инвалидов по  
зрению «Тифлопуть»- Филатов С.И.

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Председатель Сургутской общественной организации инвалидов  
всероссийского общества инвалидов Соколова Л.Е.

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

**I Результаты обследования:**  
**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**  
**МБОУ СОШ № 4, ул. Федорова, д. 6**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	№1	№1 -4	Отсутствие информации на входе на территорию – значимо для всех категорий инвалидов – виды информации: визуальная, акустическая, тактильная. Перепады высот асфальтового покрытия.	Все	Оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов колясочников, элементами информации об объекте и знаком доступности для инвалидов.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	№3	№6	Отсутствует место отдыха. Отсутствует тактильная полоса за 0,8 м перед лестничным маршем, отсутствует тактильная	Все	Предусмотреть асфальтирование. Оборудовать согласно требований места отдыха доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями, указателями,	Текущий ремонт



1.3	Лестница (наружная)	Есть	№2 №4 -5	Отсутствует контрастное или фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша, скользкое покрытие. Отсутствует закругление лестничных ступеней радиусом 0,05 м, отсутствует безопасное горизонтальное продолжение поручней, выступающие за лестницу на 30 см., отсутствует промежуточный поручень. Отсутствует пандус. Отсутствует входная площадка.	полоса по пути движения, предупреждающая об изменении профиля рельефа или смене направления движения. Нет информационной поддержки на всём пути движения МГН.	<p>светильниками. Оборудовать тактильные направляющие не менее, чем за 0,8 м до крыльца, или начала опасного участка, изменения направления движения.</p> <p>Оборудовать информационную поддержку на всём пути движения МГН</p>	
			Все	<p>Выделить 1 и последнюю ступени контрастной или фактурной окраской.</p> <p>Предусмотреть противоскользящее покрытие на ступенях.</p> <p>Установить пандус, предупредительную тактильную полосу.</p> <p>Сделать закругление ступеней, оборудовать поручни вдоль обеих сторон пандуса и лестницы.</p> <p>Оборудовать входную</p>	<p>Оборудовать тактильные направляющие не менее, чем за 0,8 м до крыльца, или начала опасного участка, изменения направления движения.</p> <p>Оборудовать информационную поддержку на всём пути движения МГН</p>	<p>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР</p>	

					Нарушена геометрия ступеней				площадку перед лестницей. Исправить геометрию ступеней.	
1.3.1	Лестница (наружная) Эвакуационный выход	нет	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	Отсутствует	Все	Оборудовать пандус или подъемное устройство.	Оборудовать пандус или подъемное устройство.	Текущий ремонт	
1.5	Автостоянка и парковка	Нет	-	-	Отсутствуют выделенные места для автостоянки и парковки автотранспорта инвалидов на расстоянии не более 50 м, отсутствует разметка мест парковки автотранспорта инвалидов, отсутствуют горизонтальные и вертикальные знаки, обозначающие места парковки автотранспорта инвалидов.	К	Действующие нормативные требования запрещают автостоянку на территории учреждения. Организация мест парковки за пределами земельного участка Предусмотреть асфальтирование для парковки автотранспорта, выделить парковочные места для инвалидов, установить знаки обозначающие места парковки автотранспорта инвалидов	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.		
	Общие требования к зоне				Отсутствие информации визуальной, акустической, тактильной, отсутствие тактильной полосы, отсутствие мест отдыха,	Все	Оборудовать информационной поддержкой все пути движения МГН. Оборудовать места отдыха	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.		

				отсутствие контрастного выделения ступеней лестничного марша, отсутствие закругления лестничных ступеней, скользкое покрытие, отсутствие поручней, пандуса, отсутствие выделенного места для парковки автотранспорта инвалидов, отсутствуют горизонтальные и вертикальные знаки обозначающие места парковки.	для инвалидов.  Оборудовать парковочные места для инвалидов на расстоянии не более 50 м от входа в здание с установкой специального знака.  Уменьшить высоту перепадов входа на территорию.  Сделать закругление лестничных ступеней, оборудовать поручни, пандус или подъемное устройство	
--	--	--	--	--	--	--

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД-В	№1, №2, №3,	№1-6	Текущий ремонт индивидуальное решение с ТСР.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : отсутствует доступ на объект инвалидов всех категорий (К, О, С, Г, У)

**I Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**  
МБОУ СОШ № 4, ул. Федорова, д. 6  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ЕСТЬ/НЕТ	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	№4	№7	Отсутствует контрастное или фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша. Скользкое покрытие. Отсутствует закругление лестничных ступеней радиусом 0,05 м, отсутствуют поручни, промежуточные поручни, отсутствует пандус. Конфигурация ступеней не одинаковой геометрии на протяжении всего лестничного марша. На пути	Все	Выделить 1 и последнюю ступени контрастной или фактурной окраской, предупредительную тактильную полосу  Установить двухуровневые поручни.  Предусмотреть противоскользящее покрытие на ступенях, выполнить закругление ступеней.	Текущий ремонт

				следования имеются выступающие конструкции. Отсутствует кнопка вызова				Исправить геометрию ступеней. Установить кнопку вызова.	
2.2	Пандус (наружный)	Нет	-	-	Отсутствует	К	Оборудовать пандус или подъемное устройство	Текущий ремонт	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	№5	№8	Отсутствует дренажная решетка и водостоки. При низком температурном режиме обледенение пола. Отсутствует радиомаяк.	Все	Установить дренажные решетки и водостоки. Предусмотреть противоскользящее покрытие. Оборудовать входную площадку радиомаяком.	Текущий ремонт индивидуальное решение с ТСР,	
2.4	Дверь (входная)	Есть	№6	№9	Ширина дверного полотна не соответствует, имеются пороги высота порога более 0,014 м., Отсутствует фиксатор в положении открыто/закрыто, отсутствует доводчик с 5-ти секундной задержкой, отсутствует контрастная маркировка двери.	С, О, К	Заменить дверной блок шириной не менее 1,2 м. с дверным полотном не менее 0,9 м. Уменьшить высоту порога до 0,014м. Оборудовать двери доводчиком с задержкой на 5сек. Установить дверные фиксаторы в положении «открыто»/ «закрыто»,	Текущий ремонт	

						контрастную маркировку двери.	
2.5 Тамбур	Есть	№7	№9	Отсутствие дренажной решетки и водостока. Оледенение пола при низких температурах (кафельная плитка). Высота порога дверного проема более 0,014 м. Размеры тамбура менее 2,3 м. х 1,5 м.	Все	Установить дренажные решетки и водостоки.  Предусмотреть противоскользящее покрытие.  Уменьшить высоту порога до 0,014м. Выполнить перепланировку.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.
<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>				Отсутствует контрастное или фактурное выделение ступеней лестничного марша. Оледенение пола при низких температурах (кафельная плитка). Отсутствует пандус и поручни. Не соответствие дверного полотна. Отсутствие дренажных решеток и водостоков. Нарушена геометрия ступеней. Отсутствует фиксатор двери в положении открыто/закрыто, доводчик,	Все	Оборудовать контрастное или фактурное выделение ступеней лестничного марша. Установить противоскользящее покрытие на ступенях.  Оборудовать пандус или подъемное устройство, поручни. Заменить дверной блок. Установить дренажные решетки и водостоки. Выровнять геометрию ступеней.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.

			контрастная маркировка двери.		Установить фиксатор двери, доводчик, контрастную маркировку двери.
--	--	--	-------------------------------	--	--

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД-В	№ 4, №5, №6, №7	№7-9	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД- недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : отсутствует доступ на объект всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У).

После проведения организационных мероприятий и обучения персонала оказанию ситуационной помощи инвалидам уровень доступности будет повышен до доступного условно (ДУ)



**Результаты обследования:**  
**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**  
МБОУ СОШ № 4, ул. Федорова, д.6  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		ЕСТЬ/НЕТ	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	№8	№10 -14	Отсутствие информационной поддержки. Отсутствие рельефно-тактильных направляющих, или контрастно окрашенных поверхностей на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей, визуальные элементы, информационные табло и световые маячки.		Оборудовать коридоры информационной поддержкой. Установить тактильные направляющие, и визуальные элементы, информационные табло, световые маячки. Оборудовать зону отдыха и ожидания для инвалидов со спинками, подлокотниками и высотой сидения не ниже 45см, для инвалида	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.

					<p>Отсутствует зона отдыха и ожидания для инвалидов. Существуют перепады высот в коридорах. На пути следования имеются выступающие конструкции (колонны) не выделенные тактильными плитками.</p>	<p>колясочника зона отдыха с габаритами 0,9x1,2м.</p> <p>Выделить выступающие конструкции тактильными плитками.</p>	
3.2	Лестница внутри здания	Есть	№9	№15	<p>Отсутствуют пандус, двухуровневые поручни с двух сторон.</p> <p>Отсутствуют маячковые противоскользящие ограничения на ребре ступеней</p> <p>Отсутствует рельефное обозначение этажа на перилах.</p> <p>Отсутствует подъемное устройство.</p> <p>Отсутствуют бортики на боковых краях ступеней.</p>	<p>Оборудовать лестницы двухуровневыми поручнями.</p> <p>Окрасить первую и последнюю ступени контрастной краской.</p> <p>Установить маячковые противоскользящие ограничения на ребре ступеней</p> <p>Оборудовать поручни рельефным обозначением этажа.</p> <p>Установить мобильный подъемник.</p> <p>Оборудовать ступени бортиками высотой не</p>	<p>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.</p>

								менее 0,02 м.		
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	Отсутствует	К	Оборудовать мобильный подъемник.	Текущий ремонт		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	-	-	-	Индивидуальное решение с ТСР		
3.5	Дверь	Есть	№10	№16 -18	Отсутствуют рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность, ширина дверного полотна менее 0,9 м., имеются пороги высота порога более 0,014 м., отсутствуют противоударные полосы, отсутствуют фиксаторы в положении «открыто/закрыто», отсутствуют доводчики с 5-ти секундной задержкой, отсутствуют тактильные указатели	Все	Заменить дверные блоки дверным полотном не менее 0,9 м.  Оборудовать информационными обозначениями.  Снизить высоту порогов до 0,014 м.  Установить дверные фиксаторы с задержкой в положении «открыто» и «закрыто» на 5 сек.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР		
3.6	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	Есть	№11	№19 -21	Отсутствуют световые маячки. Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели или контрастно	Все	Установить световые маячки. Лестницы оборудовать двухуровневыми поручнями с двух	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР		

				<p>окрашенная поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы. Высота порогов на путях эвакуации более 0,014 м.</p> <p>Отсутствует незадымляемая зона безопасности с обеспечением селекторной связью.</p> <p>Ширина дверного полотна, менее 0,9 м. имеются пороги высота порога более 0,014 м.</p>	<p>сторон, установить откидные пандусы. Выполнить маячковые противоскользящие ограничения на ребре ступеней, первую и последнюю ступени окрасить контрастной по цвету краской по отношению к прилегающим поверхностям пола шириной 0,3 м. Снизить высоту порогов до 0,014 м.</p> <p>Оборудовать незадымляемую зону безопасности с обеспечением селекторной связью.</p> <p>Заменить дверной блок Установить доводчики с 5-ти секундной задержкой и контрастную маркировку двери, установить</p>	
--	--	--	--	---	--	--

					противоударные полосы.		
3.7	Лестница внутри здания (эвакуационная)	Есть	№11	№22 -23	<p>Отсутствуют пандус, двухуровневые поручни с двух сторон.</p> <p>Отсутствуют маячковые противоскользящие ограничения на ребре ступеней</p> <p>Отсутствует рельефное обозначение этажа на перилах.</p> <p>Отсутствует подъемное устройство.</p> <p>Отсутствуют бортики на боковых краях ступеней.</p>	<p>Оборудовать лестницы двухуровневыми поручнями.</p> <p>Окрасить первую и последнюю ступени контрастной краской.</p> <p>Установить маячковые противоскользящие ограничения на ребре ступеней</p> <p>Оборудовать поручни рельефным обозначением этажа.</p> <p>Установить мобильный подъемник.</p> <p>Оборудовать ступени бортиками высотой не менее 0,02 м.</p>	<p>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.</p>
	ОБЩИЕ требования к зоне				<p>Оборудовать коридоры информационной поддержкой.</p> <p>Установить визуальные элементы,</p>	<p>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР</p>	

					<p>Отсутствуют двухуровневые поручни с двух сторон.  Размеры площадки перед лестницей на первом этаже не соответствуют нормативам. Отсутствуют маячковые противоскользящие ограничения на ребре ступеней. Высота порогов на путях эвакуации более 0,04 м.  Ширина дверного полотна менее 0,9 м.  Отсутствует незадымляемая зона безопасности с обеспечением селекторной связью.</p>		<p>информационные табло, световые маячки.  Оборудовать лестницы двухуровневыми поручнями.  Установить маячковые противоскользящие ограничения на ребре ступеней.  Снизить высоту порогов до 0,014 м.  Заменить дверные блоки шириной не менее 1,2 м. с дверным полотном не менее 0,9 м.  Оборудовать незадымляемую зону безопасностью с обеспечением селекторной связью.</p>
--	--	--	--	--	---	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)	ВНД-В	№8, № 9, №10, №11	№10-23	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: отсутствует доступ на объект всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У).

**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**  
МБОУ СОШ № 4, ул. Федорова, д. 6  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ЕСТЬ/НЕТ	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	№12	№16	Не соответствуют высота порога, отсутствуют дверные фиксаторы. Отсутствуют акустические, тактильные средства, поручни вдоль стен. Отсутствуют информационные таблички, обозначающие назначение помещений. Деформировано покрытие пола.	Все	Установить поручни вдоль стен, акустические, тактильные направляющие. Установить информационные таблички с информацией о назначении помещений. Снизить высоту порогов до 0,014 м. Заменить покрытие пола.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР



4.2	Зальная форма обслуживания (столовая, актовый зал, спортивный зал)	Есть	№13	№17, 24-26	Отсутствуют мнемосхемы, тактильные направляющие, информационная поддержка, обозначающие назначение помещения. Высота порога 0,04м. Не соответствует дверное полотно по ширине. Отсутствуют противоударные полосы, фиксаторы в положении «открыто/закрыто», отсутствуют доводчики с 5-ти секундной задержкой. Не соответствие расположения умывальников по высоте. Отсутствуют поручни вдоль стен. Отсутствует подъемное устройство на сцену.	Все	<p>Установить тактильные направляющие, мнемосхемы, информационную поддержку.</p> <p>Снизить высоту порогов до 0,014 м</p> <p>Заменить дверные блоки.</p> <p>Установить противоударные полосы.</p> <p>Установить фиксаторы в положении «открыто/закрыто»,</p> <p>Установить доводчики.</p> <p>Снизить расположение умывальника.</p> <p>Установить поручни вдоль стен.</p> <p>Оборудовать подъемное устройство.</p>	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4.3	Прилабочная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-	-
	<b>ОБЩИЕ</b> требования к зоне						
				Не соответствует дверное полотно по ширине, имеются пороги. Деформировано покрытие пола. Отсутствуют противоударные полосы, отсутствуют фиксаторы в положении «открыто/закрыто», Отсутствуют доводчики с 5-ти секундной задержкой, Не соответствие расположения умывальников по высоте.	Все	Заменить дверные блоки, Снизить высоту порогов до 0,014 м. Заменить покрытие пола. Установить противоударные полосы Отсутствуют фиксаторы в положении «открыто/закрыто». Установить доводчики с 5-ти секундной задержкой Снизить расположение умывальников по высоте. Установить информационные таблички, обозначающие назначение помещения.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

				назначение помещения. Отсутствует подъемное устройство на сцену.		Оборудовать подъемное устройство.
--	--	--	--	---	--	-----------------------------------

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) зона обслуживания инвалидов	ВНД-В	№ 12, № 13	№ 16-26	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: отсутствует доступ на объект инвалидов всех категорий (К, О, С, Г, У)